# A32 TORINO – BARDONECCHIA

***ORDINANZA n. 3***

***AUTORIZZAZIONE n. 33 - 2025***

*Documento Autorizzativo emesso ai sensi del D.Lgs 30/04/1992, n. 285 Nuovo Codice della Strada e del D.P.R. 16/12/1992, n. 495 Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada*

**SITAF S.p.A.**

Concessionaria del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (già ANAS) per la costruzione, esercizio e gestione dell'Autostrada A32 Torino – Bardonecchia e sue pertinenze, in forza della "Convenzione Unica del 22.12.2009, integrata e resa esecutiva con Atto di recepimento delle prescrizioni CIPE del 12.11.2010" e successivo Atto Aggiuntivo sottoscritto digitalmente in data 22 febbraio 2018, reso esecutivo mediante la sua registrazione alla Corte dei Conti in data 23 Aprile 2018;

**premesso**

- che è necessario avviare le attività di ripristino anomalie costruttive dei rivestimenti all'interno della galleria Prapontin in direzione Torino;
- che le attività di cui sopra necessitano per ragioni di sicurezza della chiusura dell'intera galleria;

**ordina**

**dalle ore 09:00 del 15/06/2026 fino al 15/07/2026**

le seguenti modifiche alla circolazione stradale:

- *Chiusura della carreggiata in direzione Torino tra la p.k. 33+860 e 28+910;*
- *Conseguente istituzione di doppio senso di circolazione nella direzione opposta, comportante:*

**S.I.T.A.F. S.p.A.**
*Direzione e Coordinamento:* ASTM S.p.A.
*Sede Legale:* Via San Giuliano, 2 - 10059 Susa (TO) - Italia - Tel. +39 0122.621621 (ric. aut.) - PEC: sitaf@legalmail.it - www.sitaf.it
*Sedi Operative:* Via G. M. Bonzanigo, 22 - 10144 Torino (TO) - Tel. +39 011.4392111 - Via P. Piffetti, 15 - 10143 Torino (TO) - Tel. +39 0122.621710
*Direzione d'Esercizio A32 Torino-Bardonecchia:* Via Torino, 127 - 10059 Susa (TO) - Tel. +39 0122.621766 - E-mail: a32.autofrejus@sitaf.it
*Direzione d'Esercizio T4:* Piazzale Difensiva - 10052 Bardonecchia (TO) - Tel. +39 0122.909011 - E-mail: traforodelfrejus@sitaf.it
Cap. Soc. € 65.016.000,00 Int. Vers. - Iscr. Reg. Imp./C.F./P.I. 00513170019 - R.E.A. N° TO 313530

- **Parzializzazione della corsia di sorpasso in direzione Bardonecchia tra la pk 27+300 e 33+900, per consentirne l'utilizzo al flusso veicolare diretto verso Bardonecchia.**
- **Parzializzazione della corsia di marcia in direzione Torino dalla pk 34+400;**
- **Scambio di carreggiata in direzione Torino nel varco spartitraffico alla pk 33+860 sulla corsia di sorpasso.**
- **Rientro nella carreggiata direzione Torino nel by pass esterno della galleria Prapontin, lato Torino, alla pk 28+910;**

La posa del cantiere comporterà il rispetto delle seguenti indicazioni:

- Limitazione della velocità all'interno del doppio senso a 60 km/h
- Realizzazione di n. 2 corsie separate e delimitate da una doppia fila di delineatori flessibili e di segnaletica orizzontale (doppie strisce continue gialle);

Si demanda all'impresa:

**SITALFA S.p.A.**, con sede in via Lago 11, 10050 Bruzolo (TO), le attività lavorative.

**RO.S.S. - Road Safety Services srl** con sede in Via San Giuliano n.2 Susa (TO), la realizzazione delle attività di posa della relativa e pertinente segnaletica del cantiere nonché gli oneri di guardiania ed illuminazione.

**Prescrizioni**

Data la natura del cantiere, la sorveglianza del cantiere sarà assicurata dalla presenza costante (h24) di:

- N. 4 addetti, suddivisi in n. 2 guardiani fissi per il cantiere in direzione Bardonecchia e n. 2 guardiani fissi per il cantiere in

direzione Torino con il compito di:

- Controllo dell'efficienza della segnaletica in testata.
- Segnalare tempestivamente al PCC A32 le possibili turbative al traffico;
- Gestione delle perturbative secondo specifiche istruzioni operative;

- N.1 guardiano/pattugliatore, con il compito di:
  - Controllo dell'efficienza della segnaletica del cantiere;
  - Segnalare tempestivamente al PCC A32 le possibili turbative al traffico;
  - Ripristino immediato della segnaletica lungo l'estesa del cantiere su propria verifica o su segnalazione della Viabilità A32 e del PCC A32;
  - Gestione delle perturbative secondo specifiche istruzioni operative;
- N.1 presidio antincendio posizionato presso l'imbocco lato monte della galleria Prapontin, con il compito di:
  - Segnalare tempestivamente al PCC A32 le possibili turbative al traffico;
  - Intervento sugli eventi perturbativi della viabilità, secondo specifiche istruzioni operative;
- N.1 presidio antincendio posizionato nei pressi, lato valle, della galleria Prapontin, con il compito di:
  - Segnalare tempestivamente al PCC A32 le possibili turbative al traffico;

- Intervento sugli eventi perturbativi della viabilità, secondo specifiche istruzioni operative;

- N.1 presidio di soccorso meccanico posizionato a lato valle della galleria Prapontin con il compito di:

- Intervento sugli eventi perturbativi della viabilità, secondo specifiche istruzioni operative;

I mezzi in dotazione dovranno avere idoneo dispositivo lampeggiante dotato di alta capacità visiva e adeguate dimensioni, da tenere sempre attivi, inoltre dovranno essere riconoscibili con l'apposizione di marchio/logo di impresa sulle portiere. Il personale presente e/o operante nel cantiere dovrà inderogabilmente, per tutto il tempo della permanenza in cantiere, indossare indumenti ad alta visibilità (D.P.I.) ed idoneo cartellino identificativo.

È indispensabile avere un'adeguata scorta di materiale segnaletico presso il cantiere, con particolare attenzione per le cascate luminose.

**Prescrizioni particolari**

Considerato che durante le attività verrà prevista la chiusura della carreggiata in direzione Bardonecchia con consequenziale doppio senso di circolazione nella direzione opposta, a valle dello studio sull'analisi del rischio, affidato da SITAF al gruppo SINA e redatto con il supporto dello studio Lombardi, di seguito vengono riportate le misure in ambito cantieristico che, in occasione delle attività oggetto della presente, la Concessionaria metterà in campo e volte, dunque, a limitare ulteriormente i livelli di rischio per l'utenza.

- **Mitigazione del rischio**

  - Separazione fisica tra le corsie mediante doppia fila di defleco e

doppia striscia

- **Misure impiantistiche**
  - Predisposizione sistema di chiusura della galleria mediante presidio dedicato con operatore ad ogni imbocco (n.1 presidio lato monte e n.1 presidio lato valle) che, solo su richiesta del COC A32, dovrà prontamente bloccare il flusso veicolare alle rispettive testate di cantiere e avere, quindi, funzione anche di "semaforo".
  - Rinforzo della segnalazione circa il rispetto dell'inter-distanza anche nella direzione opposta al normale senso di marcia attraverso l'apposizione della segnaletica verticale ad entrambi gli imbocchi e ripetuta all'interno del fornice.
- **Misure organizzative**
  - Nell'ambito dei lavori di cui alla presente, l'organizzazione del cantiere dovrà consentire sempre l'accesso ad almeno un bypass;
  - Predisposizione servizio antincendio con possibilità di intervento da entrambe le direzioni entro 5 minuti;
  - L'organizzazione del cantiere nella canna chiusa al traffico (direzione Torino) non deve mai impedire il transito ai soccorsi.

**Trasporti Eccezionali**

Per i Trasporti Eccezionali fino a m. 3,10 di larghezza nessuna limitazione.

Data la tipologia dei lavori non saranno ammesse deroghe.

L'esercizio delle tratte interessate direttamente o indirettamente dagli interventi verrà attuato in conformità alle prescrizioni di volta in volta emanate dalla Direzione di Esercizio.

Le limitazioni ed i divieti di cui sopra saranno resi noti agli utenti con l'apposizione dei rispettivi segnali.

Prot. U/2026/ 2888

Susa, 12/06/2026

DEA32/FP/vp/gc

Il Direttore di Esercizio A32

Lorenzo BIANCO

*L'Ordinanza viene trasmessa a:*
*~~Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Ufficio Speciale Autostrade Genova;~~*
*Polizia Stradale Compartimento e Sezione di Torino e Sottosezione di Susa;*
*~~Sitalfa S.p.A.; Ross s.r.l.~~*
*Rif. Ordinanza n. 3 – Aut. 33/2025*

**S.I.T.A.F. S.p.A.**
*Direzione e Coordinamento:* ASTM S.p.A.
*Sede Legale:* Via San Giuliano, 2 - 10059 Susa (TO) - Italia - Tel. +39 0122.621621 (ric. aut.) - PEC: sitaf@legalmail.it - www.sitaf.it
*Sedi Operative:* Via G. M. Bonzanigo, 22 - 10144 Torino (TO) - Tel. +39 011.4392111 - Via P. Piffetti, 15 - 10143 Torino (TO) - Tel. +39 0122.621710
*Direzione d'Esercizio A32 Torino-Bardonecchia:* Via Torino, 127 - 10059 Susa (TO) - Tel. +39 0122.621766 - E-mail: a32.autofrejus@sitaf.it
*Direzione d'Esercizio T4:* Piazzale Difensiva - 10052 Bardonecchia (TO) - Tel. +39 0122.909011 - E-mail: traforodelfrejus@sitaf.it
Cap. Soc. € 65.016.000,00 Int. Vers. - Iscr. Reg. Imp./C.F./P.I. 00513170019 - R.E.A. N° TO 313530