A32 TORINO – BARDONECCHIA

ORDINANZA LAVORI N. 2

AUTORIZZAZIONI N. 15 e 15int.1– 2026

~~Documento Autorizzativo emesso ai sensi del D.Lgs 30/04/1992, n. 285 Nuovo Codice della Strada~~
e del D.P.R. 16/12/1992, n. 495 Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada

SITAF S.p.A.

Concessionaria del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (già ANAS) per la costruzione, esercizio e gestione dell'Autostrada A32 Torino – Bardonecchia e sue pertinenze, in forza della "Convenzione Unica del 22.12.2009, integrata e resa esecutiva con Atto di recepimento delle prescrizioni CIPE del 12.11.2010" e successivo Atto Aggiuntivo sottoscritto digitalmente in data 22 febbraio 2018, reso esecutivo mediante la sua registrazione alla Corte dei Conti in data 23 Aprile 2018;

premesso

che occorre dare avvio alle attività di riqualificazione della sovrastruttura del viadotto Geney tra la p.k. 70+447 e 69+505 in direzione Torino;

ordina

le seguenti modifiche alla circolazione stradale:

ATTIVAZIONE SCAMBIO DI CARREGGIATA

DALLE ORE 10:00 DEL 07/09/2026 FINO AL 05/11/2026

comportante:

- ***Parzializzazione della corsia di marcia dalla p.k. 71+900 alla p.k. 71+110 (varco in spartitraffico nonché varco di scambio) in direzione Torino.***
- ***Chiusura della carreggiata in direzione Torino tra la p.k. 71+110 e la p.k. 68+260 (varco in spartitraffico nonché varco di rientro).***

S.I.T.A.F. S.p.A.
Direzione e Coordinamento: ASTM S.p.A.
Sede Legale: Via San Giuliano, 2 - 10059 Susa (TO) - Italia - Tel. +39 0122.621621 (ric. aut.) - PEC: sitaf@legalmail.it - www.sitaf.it
Sedi Operative: Via G. M. Bonzanigo, 22 - 10144 Torino (TO) - Tel. +39 011.4392111 - Via P. Piffetti, 15 - 10143 Torino (TO) - Tel. +39 0122.621710
Direzione d'Esercizio A32 Torino-Bardonecchia: Via Torino, 127 - 10059 Susa (TO) - Tel. +39 0122.621766 - E-mail: a32.autofrejus@sitaf.it
Direzione d'Esercizio T4: Piazzale Difensiva - 10052 Bardonecchia (TO) - Tel. +39 0122.909011 - E-mail: traforodelfrejus@sitaf.it
Cap. Soc. € 65.016.000,00 Int. Vers. - Iscr. Reg. Imp./C.F./P.I. 00513170019 - R.E.A. N° TO 313530

SISTEMI DI GESTIONE CERTIFICATI CERTIQUALITY UNI EN ISO 9001:2015 UNI EN ISO 14001:2015 UNI ISO 45001:2018
CERTIFIED ROAD TRAFFIC SAFETY MANAGEMENT SYSTEM CERTIQUALITY UNI ISO 39001:2016

- ***Conseguente istituzione di doppio senso di circolazione nella direzione opposta compreso tra la p.k. 68+260 e 71+110, comportante la parzializzazione della corsia di sorpasso in direzione Bardonecchia tra la p.k. 67+300 e la p.k. 68+260.***

Prescrizioni particolari di cantiere

La posa del cantiere comporterà il rispetto delle seguenti indicazioni:

- Limitazione della velocità all'interno del doppio senso pari a 60 km/h
- Realizzazione di n. 2 corsie di larghezza pari a mt 3,75 separate da un franco di sicurezza di almeno mt 0,50 nel solo doppio senso, delimitate da una doppia fila di delineatori flessibili e di segnaletica orizzontale (strisce continue gialle).

Si demanda all'impresa "**SITALFA S.p.A.",** con sede in via Lago 11, Bruzolo (TO), l'esecuzione delle lavorazioni e all'impresa "**C.M.B. Service Srl**" con sede in via XX Settembre, 114/A - 06124 Perugia, la realizzazione delle attività di posa della relativa e pertinente segnaletica del cantiere nonché gli oneri di guardiania ed illuminazione.

Data la natura del cantiere, la sorveglianza del cantiere sarà assicurata dalla presenza costante (h24) di:

- n. 3 addetti, suddivisi in n. 1 guardiano presso la testata di valle, n. 1 guardiano presso la testata di monte e n. 1 pattugliatore con il compito di:

- controllo dell'efficienza della segnaletica in testata.
- segnalare tempestivamente al COC A32 le possibili turbative al

traffico;

- gestione delle perturbative secondo specifiche istruzioni operative.

I mezzi in dotazione dovranno avere idoneo dispositivo lampeggiante dotato di alta capacità visiva e adeguate dimensioni, da tenere sempre attivi, inoltre dovranno essere riconoscibili con l'apposizione di marchio/logo di impresa sulle portiere. Il personale presente e/o operante nel cantiere dovrà inderogabilmente, per tutto il tempo della permanenza in cantiere, indossare indumenti ad alta visibilità (D.P.I.) ed idoneo cartellino identificativo.

È indispensabile avere un'adeguata scorta di materiale segnaletico presso il cantiere, con particolare attenzione per le cascate luminose.

L'esercizio delle tratte interessate direttamente o indirettamente dagli interventi verrà attuato in conformità alle prescrizioni di volta in volta emanate dalla Direzione di Esercizio.

Le limitazioni ed i divieti di cui sopra saranno resi noti agli utenti con l'apposizione dei rispettivi segnali.

Per quanto altro non specificato si rimanda alle Autorizzazioni n. 15/2026 e n. 15 integrazione 1 del 2026 già a Vostre mani.

Prot U/2026/4093

Susa, 04/09/2026

DEA32/FP/vp/gc

Il Direttore di Esercizio A32

Lorenzo BIANCO

L'Ordinanza viene trasmessa a:
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Ufficio Speciale Autostrade Genova;
Polizia Stradale Compartimento e Sezione di Torino e Sottosezione di Susa;
Città Metropolitana Torino; SITALFA S.p.A.; C.M.B. Service srl
Rif. Ordinanza n. 2 – Autorizzazioni 15/2026 e 15 integrazione 1 del 2026

S.I.T.A.F. S.p.A.
Direzione e Coordinamento: ASTM S.p.A.
Sede Legale: Via San Giuliano, 2 - 10059 Susa (TO) - Italia - Tel. +39 0122.621621 (ric. aut.) - PEC: sitaf@legalmail.it - www.sitaf.it
Sedi Operative: Via G. M. Bonzanigo, 22 - 10144 Torino (TO) - Tel. +39 011.4392111 - Via P. Piffetti, 15 - 10143 Torino (TO) - Tel. +39 0122.621710
Direzione d'Esercizio A32 Torino-Bardonecchia: Via Torino, 127 - 10059 Susa (TO) - Tel. +39 0122.621766 - E-mail: a32.autofrejus@sitaf.it
Direzione d'Esercizio T4: Piazzale Difensiva - 10052 Bardonecchia (TO) - Tel. +39 0122.909011 - E-mail: traforodelfrejus@sitaf.it
Cap. Soc. € 65.016.000,00 Int. Vers. - Iscr. Reg. Imp./C.F./P.I. 00513170019 - R.E.A. N° TO 313530

SISTEMI DI GESTIONE CERTIFICATI
CQY CERTIQUALITY
UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015
UNI ISO 45001:2018

CERTIFIED ROAD TRAFFIC SAFETY MANAGEMENT SYSTEM
CQY CERTIQUALITY
UNI ISO 39001:2016