A32 TORINO – BARDONECCHIA

ORDINANZA LAVORI N. 7
AUTORIZZAZIONE N.7 – 2026

Documento Autorizzativo emesso ai sensi del D.Lgs 30/04/1992, n. 285 Nuovo Codice della Strada e del D.P.R. 16/12/1992, n. 495 Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada

SITAF S.p.A.

Concessionaria del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (già ANAS) per la costruzione, esercizio e gestione dell'Autostrada A32 Torino – Bardonecchia e sue pertinenze, in forza della "Convenzione Unica del 22.12.2009, integrata e resa esecutiva con Atto di recepimento delle prescrizioni CIPE del 12.11.2010" e successivo Atto Aggiuntivo sottoscritto digitalmente in data 22 febbraio 2018, reso esecutivo mediante la sua registrazione alla Corte dei Conti in data 23 Aprile 2018;

considerato

che le attività da svolgere nell'ambito dei lavori della *Nuova Linea Torino-Lione – Parte Comune Italo-Francese Sezione Transfrontaliere - Parte in Territorio Italiano* non sono ultimate

ordina

in occasione dello svolgimento delle attività lavorative di cui sopra, le seguenti modifiche della circolazione stradale:

Dalle ore 06:00 del 06/10/2026 fino al 20/10/2026 comportante:

- ***Parzializzazione della corsia di marcia dalla p.k. 40+700 alla p.k. 43+700 (nonché varco di scambio nel bypass di monte della galleria Giaglione) in direzione Bardonecchia;***
- ***Chiusura della carreggiata in direzione Bardonecchia tra la p.k. 43+700 (varco di scambio) e la p.k. 44+350 (bypass di valle della galleria Ramat nonché varco di rientro in direzione Bardonecchia);***

S.I.T.A.F. S.p.A.
Direzione e Coordinamento: ASTM S.p.A.
Sede Legale: Via San Giuliano, 2 - 10059 Susa (TO) - Italia - Tel. +39 0122.621621 (ric. aut.) - PEC: sitaf@legalmail.it - www.sitaf.it
Sedi Operative: Via G. M. Bonzanigo, 22 - 10144 Torino (TO) - Tel. +39 011.4392111 - Via P. Piffetti, 15 - 10143 Torino (TO) - Tel. +39 0122.621710
Direzione d'Esercizio A32 Torino-Bardonecchia: Via Torino, 127 - 10059 Susa (TO) - Tel. +39 0122.621766 - E-mail: a32.autofrejus@sitaf.it
Direzione d'Esercizio T4: Piazzale Difensiva - 10052 Bardonecchia (TO) - Tel. +39 0122.909011 - E-mail: traforodelfrejus@sitaf.it
Cap. Soc. € 65.016.000,00 Int. Vers. - Iscr. Reg. Imp./C.F./P.I. 00513170019 - R.E.A. N° TO 313530

- ***Conseguente istituzione di doppio senso di circolazione nella direzione opposta compreso tra la p.k. 44+350 e la p.k. 43+700, comportante la parzializzazione della corsia di sorpasso in direzione Torino dalla p.k. 46+700.***
- ***Chiusura della piazzola alla p.k. 40+480 circa in direzione Bardonecchia;***

Si specifica che dal varco di rientro al p.k. 44+350, il flusso veicolare sarà convogliato sulla corsia di marcia per consentire il proseguimento dei lavori di rinnovo portoni bypass all'interno della galleria Ramat, già autorizzati con Ordinanza n.3_Aut. 13/2026 prot. Sitaf 3919 del 26/08/2026.

La posa del cantiere comporterà il rispetto delle seguenti indicazioni:

- limitazione della velocità all'interno del doppio senso a 60 km/h e, nei varchi di scambio e di rientro a 40 km/h;
- realizzazione di n. 2 corsie nel solo doppio senso, di larghezza pari a m. 3,50 delimitate da una doppia fila di delineatori flessibili;
- presegnalamento con bande rumorose in avvicinamento ai varchi di scambio e di rientro sopra indicati;
- predisposizione di presidio soccorso stradale nei pressi del bypass di valle della galleria Ramat.

Si demandano all'impresa ""**ITINERA S.p.A.",** con sede legale in Tortona (AL), via Balustra n. 15, C.F./P.Iva/N. Iscrizione al Registro delle Imprese di Alessandria 01668980061, l'esecuzione delle lavorazioni ed all'Impresa **"RO.S.S. Srl",** con sede in Susa (TO), via San Giuliano 2, la realizzazione delle attività di posa della relativa e pertinente segnaletica del cantiere nonché gli oneri di guardiania ed illuminazione.

Data la natura del cantiere, la sorveglianza del cantiere sarà assicurata dalla presenza costante (h24) di:

N. 3 addetti, suddivisi in n. 1 pattugliatore, n.1 guardiano fisso presso la testata di valle e n. 1 guardiano fisso presso la testata di monte con i compiti di:

- Controllo dell'efficienza della segnaletica in testata.
- Segnalare tempestivamente al COC A32 le possibili turbative al traffico;
- Gestione delle perturbative secondo specifiche istruzioni operative.

I mezzi in dotazione dovranno avere idoneo dispositivo lampeggiante dotato di alta capacità visiva e adeguate dimensioni, da tenere sempre attivi, inoltre dovranno essere riconoscibili con l'apposizione di marchio/logo di impresa sulle portiere. Il personale presente e/o operante nel cantiere dovrà inderogabilmente, per tutto il tempo della permanenza in cantiere, indossare indumenti ad alta visibilità (D.P.I.) e idoneo cartellino identificativo.

È indispensabile avere un'adeguata scorta di materiale segnaletico presso il cantiere, con particolare attenzione per le cascate luminose.

L'esercizio delle tratte interessate direttamente o indirettamente dagli interventi verrà attuato in conformità alle prescrizioni di volta in volta emanate dalla Direzione di Esercizio.

Le limitazioni ed i divieti di cui sopra saranno resi noti agli utenti con l'apposizione dei rispettivi segnali.

Per quanto altro non specificato si rimanda all'Autorizzazione n. 7/2026 già a Vostre mani.

Prot. U/2026/4509

Sus,a 02 /10/2026

S.I.T.A.F. S.p.A.
Direzione e Coordinamento: ASTM S.p.A.
Sede Legale: Via San Giuliano, 2 - 10059 Susa (TO) - Italia - Tel. +39 0122.621621 (ric. aut.) - PEC: sitaf@legalmail.it - www.sitaf.it
Sedi Operative: Via G. M. Bonzanigo, 22 - 10144 Torino (TO) - Tel. +39 011.4392111 - Via P. Piffetti, 15 - 10143 Torino (TO) - Tel. +39 0122.621710
Direzione d'Esercizio A32 Torino-Bardonecchia: Via Torino, 127 - 10059 Susa (TO) - Tel. +39 0122.621766 - E-mail: a32.autofrejus@sitaf.it
Direzione d'Esercizio T4: Piazzale Difensiva - 10052 Bardonecchia (TO) - Tel. +39 0122.909011 - E-mail: traforodelfrejus@sitaf.it
Cap. Soc. € 65.016.000,00 Int. Vers. - Iscr. Reg. Imp./C.F./P.I. 00513170019 - R.E.A. N° TO 313530

DEA32/LB/vp /sg

Il Direttore di Esercizio A32

Lorenzo BIANCO

L'Ordinanza viene trasmessa a:

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Ufficio Speciale Autostrade Genova;

~~Polizia Stradale Compartimento e Sezione di Torino e Sottosezione di Susa;~~

Città Metropolitana Torino; ITINERA S.p.A.; RO.S.S srl

Ordinanza lavori n.07_Aut.07/2026

S.I.T.A.F. S.p.A.
Direzione e Coordinamento: ASTM S.p.A.
Sede Legale: Via San Giuliano, 2 - 10059 Susa (TO) - Italia - Tel. +39 0122.621621 (ric. aut.) - PEC: sitaf@legalmail.it - www.sitaf.it
Sedi Operative: Via G. M. Bonzanigo, 22 - 10144 Torino (TO) - Tel. +39 011.4392111 - Via P. Piffetti, 15 - 10143 Torino (TO) - Tel. +39 0122.621710
Direzione d'Esercizio A32 Torino-Bardonecchia: Via Torino, 127 - 10059 Susa (TO) - Tel. +39 0122.621766 - E-mail: a32.autofrejus@sitaf.it
Direzione d'Esercizio T4: Piazzale Difensiva - 10052 Bardonecchia (TO) - Tel. +39 0122.909011 - E-mail: traforodelfrejus@sitaf.it
Cap. Soc. € 65.016.000,00 Int. Vers. - Iscr. Reg. Imp./C.F./P.I. 00513170019 - R.E.A. N° TO 313530