

| | | |
|---|---|----------------------------------|
|  | SITAF S.p.A. Via S.Giuliano 2 - Susa TO tel.0122-621621 A32 Autostrada Torino Bardonecchia - Direzione di Esercizio Barriera di Avigliana Loc. Cascine Rolle 10051 AVIGLIANA-TO tel. 011-9342323 - fax 011-9348796 a32.autofrejus@sitaf.it | Prot. 11210/18 Susa, 24.10.18 |
| | ORDINANZA N. 3415/2018 | |

Il Direttore di Esercizio

dell'Autostrada A32 Torino-Bardonecchia, gestita dalla S.I.T.A.F. S.p.A., con sede in Frazione San Giuliano 2 - SUSÀ TO;

viste le note del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti Direzione Generale per la Sicurezza Stradale del 03/11/2011 e 25/11/2011

Premesso

Che ai fini delle operazioni di prevenzione e contrasto alla formazione del ghiaccio e della neve e soprattutto di gestione delle eventuali emergenze connesse a tali fenomeni, è opportuno si rende necessario disporre della possibilità di accesso immediato alla carreggiata opposta tramite i by pass presenti sullo spartitraffico, normalmente chiusi con appositi dispositivi amovibili di sicurezza;

che in caso di eventi nevosi, l'apertura non può essere realizzata nella fase di emergenza, vista l'estensione della tratta interessata e l'elevato numero di cantieri da porre in essere per realizzare tale operazione in sicurezza bensì di collocarla nell'ambito delle attività di prevenzione;

che la necessità di disporre, in condizioni meteo avverse, di un adeguato numero di by pass fruibili negli spartitraffico, tra le carreggiate contigue in punti strategici della rete autostradale, è espressamente richiamata nella nota integrativa alla Circolare del Ministero degli Interni del 24 febbraio 2011-inerente gli indirizzi operativi per la gestione delle emergenze determinate da precipitazioni nevose-edita ed approvata da Viabilità Italia in data 27/10/2011, nella quale è altresì indicato che l'apertura dei by pass a tal fine individuati dovrà essere realizzata con sufficiente anticipo rispetto all'evento nevoso atteso, sulla base delle previsioni meteorologiche;

che la stessa Viabilità Italia, con riferimento alle tratte autostradali più frequentemente interessate da fenomeni nevosi, sottoponeva in pari data alla valutazione del competente Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, un elenco di criteri base ai quali disporre - a cura dei gestori delle autostrade- l'apertura dei by pass anche in assenza di una specifica previsione meteo avversa e quindi per periodi più lunghi, evidenziando altresì l'esigenza di veder riconosciuta la correttezza e fondatezza giuridica di tali operazioni secondo la normativa vigente;

che la Direzione Generale per la Sicurezza Stradale del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, con nota indirizzata al Presidente di Viabilità Italia in data 03/11/2011, condividendo le argomentazioni da questi espresse in ordine alle opportunità di disporre l'apertura dei by pass sullo spartitraffico nella fase preventiva rispetto al verificarsi degli eventi nevosi confermava la legittimità giuridica di tale operazione in riferimento al "caso di necessità" previsto dal D.M.05/11/2001 e, in senso più esteso, ai requisiti di sicurezza previsti per le gallerie dal D.Lgs. 05/10/2006 n°264 (punto 2.422 dell'allegato 2), ove è rappresentato l'obbligo di lasciare varchi aperti sullo spartitraffico al di fuori delle gallerie a più fornici per il rapido accesso agli stessi da parte dei servizi di pronto intervento;



| | | |
|---|---|----------------------------------|
|  | SITAF S.p.A. Via S.Giuliano 2 - Susa TO tel.0122-621621 A32 Autostrada Torino Bardonecchia - Direzione di Esercizio Barriera di Avigliana Loc. Cascine Rolle 10051 AVIGLIANA-TO tel. 011-9342323 - fax 011-9348796 a32.autofrejus@sitaf.it | Prot. 11210/18 Susa, 24-10-18 |
| | ORDINANZA N. 3415/2018 | |

che con la stessa nota del 03/11/2011 la Direzione Generale per la Sicurezza Stradale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti approvava, con propria riformulazione, i criteri in base ai quali poter effettuare aperture di lungo periodo dei by pass stessi, ove localizzati su tratte autostradali soggette a maggiori e più frequenti criticità per la neve e/o interessate dai relativi provvedimenti di regolazione della circolazione, individuando gli schemi segnaletici da adottare in tali circostanze;

che con successiva nota del 22/11/2011 indirizzata all'AISCAT, la stessa Direzione Generale per la Sicurezza Stradale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti forniva ulteriori chiarimenti circa l'adozione degli schemi segnaletici già individuati con precedente nota del 03/11/2011.

considerato

che nell'ambito delle competenze territoriali della scrivente A32 insistono tratte soggette a ricorrenti precipitazioni nevose nel periodo invernale e tratte a queste collegate ove si attuano conseguentemente i provvedimenti di regolazione della circolazione previsti nei piani neve vigenti (fermo temporaneo mezzi pesanti; filtro e selezione veicoli con controllo dotazioni);

che lungo le suddette tratte autostradali il numero dei by pass sullo spartitraffico funzionali alla gestione delle emergenze neve è tale da non consentire l'apertura e la chiusura sulla base di ogni singola previsione e cessato allarme meteorologico, atteso anche che la ripetuta realizzazione di cantieri per la rimozione e reinstallazione dei dispositivi amovibili di chiusura dei by pass di più frequente utilizzo è fonte di rischi aggiunti per la sicurezza del traffico e degli operatori;

che di tali by pass è stato predisposto un elenco che si allega alla presente

che nell'ambito di tale elenco sono stati inoltre individuati ed evidenziati i by pass aventi i requisiti di localizzazione previsti dalla Direzione Generale per la Sicurezza Stradale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con nota del 03/11/2011;

che per questi ultimi si rende quindi necessario disporre una apertura di lungo periodo, da attuare anche in assenza di uno specifico allerta meteorologico;

Tutto ciò premesso e considerato

Visti gli articoli 5 e 6 del nuovo Codice della Strada e relativo regolamento di attuazione



| | | |
|---|---|----------------------------------|
|  | SITAF S.p.A. Via S.Giuliano 2 - Susa TO tel.0122-621621 A32 Autostrada Torino Bardonecchia - Direzione di Esercizio Barriera di Avigliana Loc. Cascine Rolle 10051 AVIGLIANA-TO tel. 011-9342323 - fax 011-9348796 a32.autofrejus@sitaf.it | Prot. 11210/18 Susa, 24.10.18 |
| | ORDINANZA N. 3415/2018 | |

Ordina

Che i by pass sullo spartitraffico aventi valenza strategica ed evidenziati nell'elenco Allegato secondo i requisiti di cui alla nota del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 03/11/2011, siano aperti e resi fruibili, ai fini della gestione delle operazioni invernali, anche in assenza di una specifica previsione di evento nevoso e per lunghi periodi;

che in corrispondenza di tali by pass siano installati i dispositivi segnaletici previsti in allegato alla stessa nota del Direzione Generale per la Sicurezza Stradale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 03/11/2011, secondo i chiarimenti forniti con successiva nota del 25/11/2011.

Periodo validità

15 novembre al 15 aprile di ogni anno.

Le limitazioni e i divieti di cui sopra saranno resi noti agli utenti con l'apposizione dei rispettivi segnali.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza.

Il Direttore d'Esercizio A32
(Gianluigi FUSER)



Allegato: elenco by pass



SITAF S.p.A. Via S.Giuliano 2 - Susa TO tel.0122-621621
A32 Autostrada Torino Bardonecchia - Direzione di Esercizio
Barriera di Avigliana Loc. Cascine Rolle 10051 AVIGLIANA-TO
tel. 011-9342323 - fax 011-9348796 a32.autofrejus@sitaf.it

Prot. 11210/18

Susa, 24-10-18

Pag. 1/4

ORDINANZA N. 3415/2018 Allegato

**Elenco by pass
Allegato all'Ordinanza n° 3415/2018 del**

P.K. 63+950

P.K. 65+000

P.K. 68+250

P.K. 71+900

A handwritten signature in blue ink, appearing to be a stylized name or set of initials.