



**SITAF S.p.A.** Via S.Giuliano 2 - Susa TO tel.0122-621621  
**A32 Autostrada Torino Bardonecchia - Direzione di Esercizio**  
Barriera di Avigliana Loc. Cascine Rolle 10051 AVIGLIANA-TO  
tel. 011-9342323 - fax 011-9348796 a32.autofrejus@sitaf.it

Susa, 29/10/21  
Prot. 10551 /21

## ORDINANZA n. 3720-2021

### SITAF S.p.A.

Gestore dell'Autostrada A32 Torino-Bardonecchia, con sede in via San Giuliano 2 - SUSA (TO),  
**considerato**

che devono essere eseguiti gli interventi di adeguamento sismico del viadotto Bussoleno su  
entrambe le carreggiate;

### ordina

le seguenti modifiche alla circolazione stradale dal 2 novembre al 31 dicembre 2021:

- ♦ Chiusura delle corsie di sorpasso del Viadotto Bussoleno tra le p.k. 27+800 e 28+900.
- ♦ Chiusura eventuale, in caso di problematiche, del ramo di svincolo in ingresso A32 dello svincolo di Susa ed Autoporto in direzione Torino e del ramo di ingresso in direzione Bardonecchia dello svincolo di Chianocco.

Si demandano l'esecuzione delle lavorazioni all'impresa MONACO S.p.A., con sede in Roma via Lucrezio Caro 38, ed alle attività di posa della relativa e pertinente segnaletica del cantiere nonché gli oneri di guardiania ed illuminazione, giusto il Decreto Ministeriale 10 luglio 2002.

La segnaletica dovrà essere apposta e mantenuta costantemente in efficienza.

Le stesse imprese restano responsabili sia in sede civile che penale per danni arrecati a terzi e cose in dipendenza di difetto o inefficienza della segnaletica e da qualsiasi evento riconducibile alle lavorazioni, sollevando SITAF S.p.A. ed il personale da essa dipendente da qualsiasi pretesa anche giudiziaria.

L'impresa MONACO S.p.A ha comunicato che il responsabile dei lavori è il Geom. Maurizio Priolo.

La Direzione di Esercizio emetterà, per le lavorazioni la cui durata si presume superiore alle 48-72 ore continuative, apposita autorizzazione e, in caso di necessità, specifiche prescrizioni, che l'Impresa operante sarà tenuta a rispettare integralmente.

L'esercizio delle tratte interessate direttamente o indirettamente dagli interventi verrà attuato in conformità alle prescrizioni di volta in volta emanate dalla Direzione di Esercizio.

Le limitazioni e i divieti di cui sopra saranno resi noti agli utenti con l'apposizione dei rispettivi segnali.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza.

Il Direttore d'Esercizio A32/T4

Salvatore Sergi