



Società Italiana Traforo Autostradale del Frejus

Pag. 1 di 6

A32 TORINO – BARDONECCHIA

ORDINANZA LAVORI N.3

AUTORIZZAZIONE N.7 – 2026

Documento Autorizzativo emesso ai sensi del D.Lgs 30/04/1992, n. 285 Nuovo Codice della Strada e del D.P.R. 16/12/1992, n. 495 Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada

SITAF S.p.A.

Concessionaria del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (già ANAS) per la costruzione, esercizio e gestione dell'Autostrada A32 Torino – Bardonecchia e sue pertinenze, in forza della “Convenzione Unica del 22.12.2009, integrata e resa esecutiva con Atto di recepimento delle prescrizioni CIPE del 12.11.2010” e successivo Atto Aggiuntivo sottoscritto digitalmente in data 22 febbraio 2018, reso esecutivo mediante la sua registrazione alla Corte dei Conti in data 23 Aprile 2018;

considerato

che le attività da svolgere nell'ambito dei lavori della *Nuova Linea Torino-Lione – Parte Comune Italo-Francese Sezione Transfrontaliere - Parte in Territorio Italiano* non sono ultimate

ordina

in occasione dello svolgimento delle attività lavorative di cui sopra, le seguenti modifiche della circolazione stradale:

Dalle ore 16:00 del 16/04/2026 fino al 04/06/2026 comportante:

- ***Parzializzazione della corsia di sorpasso dalla p.k. 52+500 alla p.k. 46+670 (nonché varco di scambio nel bypass di VALLE della galleria Cels) in direzione Torino***
- ***Chiusura della carreggiata in direzione Torino tra la p.k. 46+670 (bypass di VALLE della galleria Cels nonché varco di scambio) e la***

Direzione e Coordinamento: ASTM S.p.A.

*Sede Legale e Uffici Amministrativi: Via San Giuliano, 2 – 10059 Susa (TO) – Tel. 0039 0122.62.16.21 (r.a.) – PEC: sitaf@legalmail.it
Direzione d'Esercizio A32 Torino-Bardonecchia - Via Torino 127 - 10059 Susa (TO) - Tel. 0039 0122.62.17.66 - email: a32.autofrejus@sitaf.it
Direzione d'Esercizio T4 – Piazzale Difensiva– 10052 Bardonecchia (TO) – Tel. 0039 0122.90.90.11 – email: traforodelfrejus@sitaf.it
Società per Azioni – Capitale Sociale € 65.016.000,00 i.v. – R.E.A. TO 313530 – Registro Imprese Torino, C.F. e P.IVA n°: 00513170019*



Società Italiana Traforo Autostradale del Frejus

Pag. 2 di 6

p.k. 43+750 (bypass di MONTE della galleria Giaglione nonché varco di rientro in direzione Torino)

➤ ***Consequente istituzione di doppio senso di circolazione nella direzione opposta compreso tra la p.k. 43+750 e la p.k. 46+670, comportante la parzializzazione della corsia di sorpasso in direzione Bardonecchia dalla p.k. 40+700***

La posa del cantiere comporterà il rispetto delle seguenti indicazioni:

- Limitazione della velocità all'interno del doppio senso a 60 km/h
- Realizzazione di n. 2 corsie nel solo doppio senso, di larghezza pari a m. 3,30 delimitate da una doppia fila di delineatori flessibili;

Si demandano all'impresa "ITINERA S.p.A.", con sede legale in Tortona (AL), via Balustra n. 15, C.F./P.Iva/N. Iscrizione al Registro delle Imprese di Alessandria 01668980061, l'esecuzione delle lavorazioni ed all'Impresa "RO.S.S. Srl", con sede in Susa (TO), via San Giuliano 2, la realizzazione delle attività di posa della relativa e pertinente segnaletica del cantiere nonché gli oneri di guardiania ed illuminazione.

Data la natura del cantiere, la sorveglianza del cantiere sarà assicurata dalla presenza costante (h24) di:

- N. 2 addetti, suddivisi in n. 1 guardiano fisso presso la testata di valle (nei pressi del p.k. 40+700 in direzione Bardonecchia) e n. 1 guardiano fisso presso il bypass esterno lato valle della galleria Cels (intorno al p.k. 46+670), con il compito di:
 - Controllo dell'efficienza della segnaletica in testata.
 - Segnalare tempestivamente al PCC A32 le possibili turbative al

Direzione e Coordinamento: ASTM S.p.A.

Sede Legale e Uffici Amministrativi: Via San Giuliano, 2 – 10059 Susa (TO) – Tel. 0039 0122.62.16.21 (r.a.) – PEC: sitaf@legalmail.it
Direzione d'Esercizio A32 Torino-Bardonecchia - Via Torino 127 - 10059 Susa (TO) - Tel. 0039 0122.62.17.66 - email: a32.autofrejus@sitaf.it
Direzione d'Esercizio T4 – Piazzale Difensiva– 10052 Bardonecchia (TO) – Tel. 0039 0122.90.90.11 – email: traforodelfrejus@sitaf.it
Società per Azioni – Capitale Sociale € 65.016.000,00 i.v. – R.E.A. TO 313530 – Registro Imprese Torino, C.F. e P.IVA n°: 00513170019



Società Italiana Traforo Autostradale del Frejus

Pag. 3 di 6

traffico;

- Gestione delle perturbative secondo specifiche istruzioni

operative;

- N.1 guardiano/pattugliatore dedicato nel bypass esterno lato valle della galleria Cels con il compito di:

- Effettuare il giro di controllo del cantiere ogni 60 (sessanta) minuti;

- Controllo dell'efficienza della segnaletica del cantiere;

- Segnalare tempestivamente al PCC A32 le possibili turbative al traffico;

- Ripristino immediato della segnaletica lungo l'estesa del cantiere su propria verifica o su segnalazione della Viabilità A32 e del PCC A32;

- Gestione delle perturbative secondo specifiche istruzioni operative;

- N.2 presidi antincendio posizionati presso il bypass esterno lato valle della galleria Cels e il bypass esterno lato valle della galleria Ramat, con il compito di:

- Segnalare tempestivamente al PCC A32 le possibili turbative al traffico;

- Intervenire sugli eventi perturbativi della viabilità, secondo specifiche istruzioni operative;

- N.1 presidio di soccorso stradale posizionato nei pressi del bypass esterno di monte della galleria Ramat p.k. 45+850, con il compito di:

- Intervento sugli eventi perturbativi della viabilità, secondo specifiche

Direzione e Coordinamento: ASTM S.p.A.

Sede Legale e Uffici Amministrativi: Via San Giuliano, 2 – 10059 Susa (TO) – Tel. 0039 0122.62.16.21 (r.a.) – PEC: sitaf@legalmail.it
Direzione d'Esercizio A32 Torino-Bardonecchia - Via Torino 127 - 10059 Susa (TO) - Tel. 0039 0122.62.17.66 - email: a32.autofrejus@sitaf.it
Direzione d'Esercizio T4 – Piazzale Difensiva– 10052 Bardonecchia (TO) – Tel. 0039 0122.90.90.11 – email: traforodelfrejus@sitaf.it
Società per Azioni – Capitale Sociale € 65.016.000,00 i.v. – R.E.A. TO 313530 – Registro Imprese Torino, C.F. e P.IVA n°: 00513170019



Società Italiana Traforo Autostradale del Frejus

Pag. 4 di 6

istruzioni operative.

I mezzi in dotazione dovranno avere idoneo dispositivo lampeggiante dotato di alta capacità visiva e adeguate dimensioni, da tenere sempre attivi, inoltre dovranno essere riconoscibili con l'apposizione di marchio/logo di impresa sulle portiere. Il personale presente e/o operante nel cantiere dovrà inderogabilmente, per tutto il tempo della permanenza in cantiere, indossare indumenti ad alta visibilità (D.P.I.) e idoneo cartellino identificativo.

È indispensabile avere un'adeguata scorta di materiale segnaletico presso il cantiere, con particolare attenzione per le cascate luminose.

Prescrizioni particolari

Considerato che durante le attività verrà prevista la chiusura della carreggiata in direzione Torino con consequenziale doppio senso di circolazione nella direzione opposta sul viadotto Clarea, sul viadotto Ramat ed in particolar modo in tutta la galleria Ramat; a valle dello studio sull'analisi del rischio, affidato da SITAF al gruppo SINA e redatto con il supporto dello studio Lombardi, di seguito vengono riportate le misure in ambito cantieristico che, in occasione delle attività oggetto della presente, la Concessionaria metterà in campo e volte, dunque, a limitare ulteriormente i livelli di rischio per l'utenza.

- **Mitigazione del rischio**

- Separazione fisica tra le corsie (mediante doppia fila di delineatori flessibili).

- **Misure impiantistiche**

- Predisposizione sistema di chiusura della galleria (presidio mediante

Direzione e Coordinamento: ASTM S.p.A.

Sede Legale e Uffici Amministrativi: Via San Giuliano, 2 – 10059 Susa (TO) – Tel. 0039 0122.62.16.21 (r.a.) – PEC: sitaf@legalmail.it
Direzione d'Esercizio A32 Torino-Bardonecchia - Via Torino 127 - 10059 Susa (TO) - Tel. 0039 0122.62.17.66 - email: a32.autofrejus@sitaf.it
Direzione d'Esercizio T4 – Piazzale Difensiva– 10052 Bardonecchia (TO) – Tel. 0039 0122.90.90.11 – email: traforodelfrejus@sitaf.it
Società per Azioni – Capitale Sociale € 65.016.000,00 i.v. – R.E.A. TO 313530 – Registro Imprese Torino, C.F. e P.IVA n°: 00513170019



Società Italiana Traforo Autostradale del Frejus

Pag. 5 di 6

operatore dedicato ad ogni imbocco);

➤ Monitoraggio della corrente d'aria in bidirezionale mediante registrazione dei log storici durante l'esercizio in bidirezionale (la misura deve permettere di analizzare, a posteriori, i valori di corrente d'aria presenti durante l'esercizio in bidirezionale);

➤ Rinforzo della segnalazione circa il rispetto dell'interdistanza (nella direzione opposta al normale senso di marcia).

• **Misure organizzative**

➤ Organizzazione adeguata del cantiere per consentire l'accesso ai by-pass;

➤ Sorveglianza video continua di tutta la galleria al PCC;

➤ Aggiornamento dettagliato delle procedure di intervento;

➤ Formazione e coordinamento delle procedure con i servizi di soccorso;

➤ Predisposizione servizio antincendio con possibilità di intervento da entrambe le direzioni in tempi limitati;

➤ L'organizzazione del cantiere nella canna chiusa al traffico non deve impedire il transito ai soccorsi verso i by-pass da almeno uno dei portali.

Trasporti Eccezionali

Per i Trasporti Eccezionali fino a m. 3,10 di larghezza nessuna limitazione.

Data la tipologia dei lavori non saranno ammesse deroghe.

L'esercizio delle tratte interessate direttamente o indirettamente dagli interventi verrà attuato in conformità alle prescrizioni di volta in volta

Direzione e Coordinamento: ASTM S.p.A.

Sede Legale e Uffici Amministrativi: Via San Giuliano, 2 – 10059 Susa (TO) – Tel. 0039 0122.62.16.21 (r.a.) – PEC: sitaf@legalmail.it
Direzione d'Esercizio A32 Torino-Bardonecchia - Via Torino 127 - 10059 Susa (TO) - Tel. 0039 0122.62.17.66 - email: a32.autofrejus@sitaf.it
Direzione d'Esercizio T4 – Piazzale Difensiva– 10052 Bardonecchia (TO) – Tel. 0039 0122.90.90.11 – email: traforodelfrejus@sitaf.it
Società per Azioni – Capitale Sociale € 65.016.000,00 i.v. – R.E.A. TO 313530 – Registro Imprese Torino, C.F. e P.IVA n°: 00513170019



Società Italiana Traforo Autostradale del Frejus

Pag. 6 di 6

emanate dalla Direzione di Esercizio.

Le limitazioni ed i divieti di cui sopra saranno resi noti agli utenti con l'apposizione dei rispettivi segnali.

Per quanto altro non specificato si rimanda all'Autorizzazione n. 7/2026 già a Vostre mani.

U/2026/1752

Susa, 16/04/2026

DEA32/FP/vp

Il Direttore di Esercizio A32


Lorenzo BIANCO

L'Ordinanza viene trasmessa a:

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Ufficio Speciale Autostrade Genova;

Polizia Stradale Compartimento e Sezione di Torino e Sottosezione di Susa;

Città Metropolitana Torino; ITINERA S.p.A.; RO.S.S srl

Direzione e Coordinamento: ASTM S.p.A.

Sede Legale e Uffici Amministrativi: Via San Giuliano, 2 – 10059 Susa (TO) – Tel. 0039 0122.62.16.21 (r.a.) – PEC: sitaf@legalmail.it
Direzione d'Esercizio A32 Torino-Bardonecchia - Via Torino 127 - 10059 Susa (TO) - Tel. 0039 0122.62.17.66 - email: a32.autofrejus@sitaf.it
Direzione d'Esercizio T4 – Piazzale Difensiva– 10052 Bardonecchia (TO) – Tel. 0039 0122.90.90.11 – email: traforodelfrejus@sitaf.it
Società per Azioni – Capitale Sociale € 65.016.000,00 i.v. – R.E.A. TO 313530 – Registro Imprese Torino, C.F. e P.IVA n°: 00513170019